

# تقرير الفحص – 1993 كوماتسو 1-WA600

الرقم التسلسلي: A10311 | ساعات: ٧٨٩٤٩ | الموقع: الإمارات العربيّة المتّحدة | رقم التعريف: ٢٤٢٦

لا يوجد لا يوجد

لا يوجد

نعم

نعم

نعم

جيد

جيد

جيد

جيد

جيد

جيد

جيد

والحالة	الر ئىسىة	المميزات
---------	-----------	----------

نظام الدفع الرباعي

القاطر

الإطار الاحتياطي لا يوجد

أضواء زينون

زمور نعم

كاميرا خلفية لا يوجد

نظام تكييف الهواء

راديو

7 ركاب

ناقل الحركة خلف المقود

### مقصورة القيادة

حالة المقاعد

مفاتيح التحكم

شاشة العدادات

مكيف الهواء

حالة السقف

ابواب والاغطية

-----

النوافذ

المرشات والماسحات

سجادة ارضية

جيد,صوت في محرك الماسحات جيد

#### المحرك

طراز المحرك EC

التسريبات

حالة الزيت

نظام العادم

نظام تبريد المحرك

....

نوع المحروقات

I-VTEC

جيد

جيد

جيد

جید\کولانت\طبیعی

بينزين

#### شركة باندي لمزادات ش.ذ.م.م

www.PlantAndEquipment.com



# المعدات و الاليات تقويم المزادات

جيد	موت المحرك

النفخ الداخلي طبیعی

السيور

عزم المحرك جيد

حجم المحرك 1500cc\1.5L

#### الفحص البصري الخارجي

الشاصية جيد,خدش في العارضة السفلية اليسري

جيد

جيد

جيد

جيد

غطاء أسفل المحرك مفقود

ماسكات البواب

جيد,قطعتين معاد طلائها الطلاء

حالة المبرد جيد الصادمات جيد

حالة الأضواء

### القيادة

القيادة للأمام جيد القيادة للخلف

جيد المكابح جيد

التوجيه جيد

محامل العجلات جيد

نظام التعليق

مكابح التوقف جيد

## ناقل الحركة

المحاور جيد

غيربوكس جيد

نوع اناقل الغيار جيد، اتوماتيك

عمود ومفصلات نقل الحركة جيد جيد

المفاضل

#### الإطارات

المحور الامامي

**NEXEN** النوع

## شركة باندي لمزادات ش.ذ.م.م

دبي، صندوق بريد: 71530، دبي، الإمارات العربية المتحدة ھاتف: 97148861125+

www.PlantAndEquipment.com



# المعدات والاليات تقويم المزادات

2023 - 40%

2023 - 40%

جيد

\_

ROADMARCH\ BRIDGESONE

2022 - 50%

2021 - 40%

حيد

العمر الافتراضي للإطار الأيمن العمر الافتراضي للإطار الأيسر

الضرر والقطع

المحور الخلفي

النوع

العمر الافتراضي للإطارات اليمنى

العمر الافتراضي للإطارات اليسري

الضرر والقطع

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصريا .

