

## تقرير الفحص – 2000 كاتربيلر SVL75-2

كم: ٢٠٥٠٠٠ | الموقع: جبل طارق | رقم التعريف: ٣٧١١٩١

### المميزات الرئيسية والحالة

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| لا يوجد | ملصق شهادة السلامة        |
| لا يوجد | نظام تشحيم تلقائي         |
| لا يوجد | صمام هيدروليكي مساعد      |
| لا يوجد | دليل قطع غيار المعدة      |
| لا يوجد | نظام مكيف الهواء          |
| لا يوجد | نظام القيادة الهيدروستاتي |
| لا يوجد | نظام التوجيه الاضافي      |
| لا يوجد | دليل المشغل               |
| لا يوجد | ملصق المتثال للانبعاثات   |
| لا يوجد | القارنة السريعة           |
| لا يوجد | نظام وزن الحمولة          |
| -       | زمور                      |

### المقصورة

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| جيد, الكرسي بحاجة تنجيد              | المقعد، مساند اليد      |
| جيد                                  | عصا التحكم - العتلات    |
| جيد, مؤشر حرارة سائل التبريد لا يعمل | المؤشرات وشاشة العرض    |
| جيد                                  | اضوء التنبيهات          |
| المروحة تعمل بلا تبريد               | مكيف الهواء - تسخين     |
| جيد                                  | حالة المقصورة           |
| جيد                                  | باب المقصورة            |
| جيد, الزجاج الامامي والخلفي مكسور    | النوافذ - المرايا       |
| جيد                                  | ماسح النافذة - المرشحات |
| لا يوجد                              | سجادة                   |
| جيد                                  | هيكل المقصورة - الحماية |
| جيد, بحاجة القليل من الصيانة         | النظام الكهربائي        |

### المحرك

نظام الحقن الكهروني



# المعدات والآليات | تقويم المزادات

تسريب بسيط من كاسكت حوض الزيت  
جيد  
جيد، قليل من الضرر في كاتم الصوت  
طبيعي  
Caterpillar C6.6  
جيد  
طبيعي  
جيد  
جيد، الماء العادي

التسريبات  
حالة زيت المحرك  
الغامد - كاتم الصوت  
دخان الغادم  
طراز المحرك  
نظام تبريد المحرك  
النفخ الداخلي  
السيور - الفلاتر  
سائل التبريد

## الفحص البصري الخارجي

جيد  
جيد  
جيد  
جيد  
جيد  
جيد، الخلفي مفقود  
جيد، إبحاجة توصيل الكابلات الخلفي الايسر مفقود  
جيد

الشاصيه - ذراع الرفع  
غطاء المحرك  
السلام ومماسك الايدي  
حالة الطلاء  
الموازن (الثقل الخلفي)  
مصدات العجلات  
الأضواء  
البطاريات

## ناقل الحركة

جيد  
جيد  
جيد  
جيد  
جيد  
نصف الالكتروني

المحاور - الدفرنس  
ناقل الحركة  
قوة الدفع  
اصوات ناقل الحركة  
المفصل الرئيسي  
نقل الحركة

## نظام الهيدروليك

جيد  
جيد  
جيد  
جيد، تسريب بسيط من الاسطوانة اليسرى  
جيد، الصمام الكهرومغناطيسي الثانوي يحتاج صيانة

تسريبات هيدروليكية  
اسطوانة الرفع والامالة  
القيادة المدارية  
اسطوانات التوجيه  
مضخة الهيدروليك - الصمامات



## الاختبار المحدود وفحص الحركة

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| جيد                            | التشغيل والقيادة |
| جيد                            | نقل الحركة       |
| جيد                            | الرفع الذاتي     |
| جيد, مكابح الركن لاتعمل        | نظام الكبح       |
| جيد                            | اللعب المفصلي    |
| جيد, فضاوة قليلة في دبوس السطل | دبابيس السطل     |
| لايوجد                         | مساعد التوجيه    |

## العدة

|   |                           |
|---|---------------------------|
| العرض 2500, الارتفاع 2350, العمق 950 مم | السطل                     |
| جيد                                     | حالة السطل                |
| جيد                                     | حافة السطل - حالة الأسنان |
| جيد                                     | حالة الجوانب              |
| جيد                                     | القارنة                   |

## العجلات

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| -                | الأمامي الأيمن          |
| Triangle 17,5R25 | النوع - القياس - المنشأ |
| 70%              | العمر الافتراضي         |
| جيد              | ملاحظات الحالة          |
| جيد              | الرنجات - الصواميل      |
| -                | الأمامي الأيسر          |
| Triangle 17,5R25 | النوع - القياس - المنشأ |
| 60%              | العمر الافتراضي         |
| جيد              | ملاحظات الحالة          |
| جيد              | الرنجات - الصواميل      |
| -                | الخلفي الأيمن           |
| Maxam 17,5R25    | النوع - القياس - المنشأ |
| 20%              | العمر الافتراضي         |
| بحاجة تغيير      | ملاحظات الحالة          |
| جيد              | الرنجات - الصواميل      |
| -                | الخلفي الأيسر           |



# المعدات والآليات | تقويم المزادات

Triangle 17,5R25  
60%  
جيد  
جيد

النوع - القياس - المنشأ  
العمر الافتراضي  
ملاحظات الحالة  
الرنجات - الصواميل

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصريا .

