PLANT & EQUIPMENT

تقرير الفحص – 2014 دينيو S-102

الرقم التسلسلي: ٣٨٥٨٨٠٥١ | كم: ٢٠٣١٠ | الموقع: دبي, الإمارات العربيّة المتّحدة | رقم التعريف: ١٤١٩١

المميزات الرئيسية والحالة

ملصق شهادة السلامة	لايوجد
نظام تشحيم تلقائي	لايوجد
صمام هيدروليكي مساعد	لايوجد
دليل قطع غيار المعدة	لايوجد
نظام مكيف الهواء	لايوجد
نظام القيادة الهيدروستاتي	لايوجد
نظام التوجيه الاضافي	لايوجد
دليل المشغل	لايوجد
ملصق المتثال للانبعاثات	لايوجد
القارنة السريعة	لايوجد
نظام وزن الحمولة	لايوجد
زمور	-

المقصورة

المقعد، مساند اليد	جيد,الكرسي بحاجة تنجيد
عصا التحكم - العتلات	جيد
المؤشرات وشاشة العرض	جيد,مؤشر حرارة سائل التبريد لا يعمل
اضوء التنبيهات	جيد
مكيف الهواء - تسخين	المروحة تعمل بلا تبريد
حالة المقصورة	جيد
باب المقصورة	جيد
النوافذ - المرايا	جيد,الزجاج الامامي والخلفي مكسور
ماسح النافذة - المرشات	جيد
سجادة	لايوجد
هيكل المقصورة - الحماية	جيد
النظام الكهربائي	جيد,بحاجة القليل من الصيانة

المحرك

نظام الحقن	الكتروني

شركة باندي لمزادات ش.ذ.م.م
دبي، صندوق بريد: 71530، دبي، الإمارات العربية المتحدة
هاتف: +97148861125
www.PlantAndEquipment.com

PLANT & EQUIPMENT

التسريبات	تسريب بسيط من كاسكت حوض الزيت
حالة زيت المحرك	جيد
العادم – كاتم الصوت	جيد,قليل من الضررفي كاتم الصوت
دخان العادم	طبيعي
طراز المحرك	Caterpillar C6.6
نظام تبريد المحرك	جيد
النفخ الداخلي	طبيعي
السيور - الفلاتر	جيد
سائل التبريد	جيد، الماء العادي

الفحص البصري الخارجي

الشاصيه – ذراع الرفع	جيد
غطاء المحرك	جيد
السلالم ومماسك الايدي	جيد
حالة الطلاء	جيد
الموازن (الثقل الخلفي)	جيد
مصدات العجلات	جيد,الخلفي مفقود
الأضواء	جيد,ابحاجة توصيل الكابلات\الخلفي الايسر مفقود
البطاريات	جيد

ناقل الحركة

المحاور - الدفرنس	جيد
ناقل الحركة	جيد
قوة الدفع	جيد
اصوات ناقل الحركة	جيد
المفصل الرئيسي	جيد
نقل الحركة	نصف الكتروني

نظام الهيدروليك

تسريبات هيدروليكية	جيد
اسطوانة الرفع والامالة	جيد
القيادة المدارية	جيد
اسطوانات التوجيه	جيد,تسريب بسيط من الاسطوانة اليسرى
مضخة الهيدروليك - الصمامات	جيد,الصمام الكهرومغناطيسي الثانوي يحتاج صيانة

PLANT & EQUIPMENT

الاختبار المحدود وفحص الحركة

التشغيل والقيادة	جيد
نقل الحركة	جيد
الرفع الذاتي	جيد
نظام الكبح	جيد,مكابح الركن لاتعمل
اللعب المفصلي	جيد
دبابيس السطل	جيد,فضاوة قليلة في دبوس السطل
مساعد التوجيه	لايوجد

العدة

السطل	العرض2500, الارتفاع2350, العمق950 مم
حالة السطل	جيد
حافة السطل – حالة الأسنان	جيد
حالة الجوانب	جيد
القارنة	جيد

العجلات

الأمامي الأيمن	-
النوع – القياس – المنشأ	Triangle 17,5R25
العمر الافتراضي	70%
ملاحظات الحالة	جيد
الرنجات – الصواميل	جيد
الأمامي الأيسر	-
النوع – القياس – المنشأ	Triangle 17,5R25
العمر الافتراضي	60%
ملاحظات الحالة	جيد
الرنجات – الصواميل	جيد
الخلفي الأيمن	-
النوع – القياس – المنشأ	Maxam 17,5R25
العمر الافتراضي	20%
ملاحظات الحالة	بحاجة تغيير
الرنجات – الصواميل	جيد
الخلفي الأيسر	-
النوع – القياس – المنشأ	Triangle 17,5R25

PLANT & EQUIPMENT

العمر الافتراضي	60%
ملاحظات الحالة	جيد
الرنجات – الصواميل	جيد

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصريا .

شركة باندي لمزادات ش.ذ.م.م
دبي، صندوق بريد: 71530، دبي، الإمارات العربية المتحدة
هاتف: +97148861125
www.PlantAndEquipment.com