

تقرير الفحص – 2022 كاتربيلر 966H

الرقم التسلسلي: WSD963403102466511 | الموقع: Jeddah | رقم التعريف: ١٠٩٢٤

المواصفات والمعايير

نعم	نظام تكييف الهواء
غير متوفر	مع رافعة
نعم	سطح شاحنة قلابة
نعم	إطار احتياطي
نعم	طفاية حريق
غير متوفر	ملحق السحب
غير متوفر	ريكفري
غير متوفر	مصايح زينون أمامية
نعم	حزام الأمان
نعم	شاشة أندرويد
نعم	أدوات الإطارات

المقصورة

جيد	مقاعد
جيد	مفاتيح كهربائية
جيد	المقاييس
جيد	مكيف هواء / سخان
جيد	سقف
جيد	أبواب الكابينة
جيد	النوافذ
جيد	ماسحات الزجاج الأمامي
جيد	أغطية الأرضية

محرك

إلكتروني	نوع حقن الوقود
ديزل	نوع الوقود
4JJ1E2N	الطرز
جيد	تسريبات
جيد	حالة الزيت



العام	جيد
نظام التبريد	جيد
صوت	طبيعي
النفخ الداخلي	طبيعي
السيور	جيد
العزم	جيد
سائل التبريد	جيد

الهيكل الخارجي

الشاصيه	جيد
معدن الهيكل	جيد
حالة مقبض الباب	جيد
حالة الطلاء الخارجي	جيد
حالة شبكة المبرد	جيد
حالة المصد	جيد
مكيف هواء	جيد
حالة البطارية	جيد

مجموعة نقل الحركة

أكسل	جيد
علبة التروس	جيد
ترس ناقل الحركة	جيد
تروس نقل الحركة	جيد
المفاصل العالمية	جيد
الدفرنس	جيد
أسطوانات/أقراص الفرامل	جيد

اختبار وظيفي محدود

القيادة للأمام	جيد
القيادة للخلف	جيد
فرامل الخدمة	جيد
توجيه	جيد
محمل العجلة	جيد
أنظمة التعليق	جيد



المعدات والآليات | تقويم المزادات

جيد

فرامل التوقف

جيد

رافعة هيدروليكية قلابة

إطارات المحور 1

80%

الجانب الأيمن مم (%)

80%

الجانب الأيسر مم (%)

جيد

القطع

لا

معاد تلبسه

2024

سنة الصنع

إطارات المحور 2

80%

الجانب الأيمن مم (%)

80%

الجانب الأيسر مم (%)

جيد

القطع

لا

معاد تلبسه

غير متوفر

سنة الصنع

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصريا .

