

تقرير الفحص – 2018 اليغا 262 AL

ساعات: ٢٠٠٠ | الموقع: Achill Sound, Ireland, ألبانيا | رقم التعريف: ٣٧١٠٨٨

المميزات الرئيسية والحالة

لايوجد	ملصق شهادة السلامة
لايوجد	نظام تشحيم تلقائي
لايوجد	صمام هيدروليكي مساعد
لايوجد	دليل قطع غيار المعدة
لايعمل	نظام مكيف الهواء
لايوجد	نظام القيادة الهيدروستاتي
لايوجد	نظام التوجيه الاضافي
لايوجد	دليل المشغل
لايوجد	ملصق المتثال للانبعاثات
لايوجد	القارنة السريعة
لايوجد	نظام وزن الحمولة
لايعمل	زمو

المقصورة

جيد	المقعد، مساند اليد
جيد	عصا التحكم - العتلات
شاشة ساعات العمل بحاجة تغيير	المؤشرات وشاشة العرض
جيد	اضوء التنبيهات
لايعمل	مكيف الهواء - تسخين
جيد	حالة المقصورة
جيد	باب المقصورة
جيد	النوافذ - المرايا
جيد	ماسح النافذة - المرشحات
جيد	سجادة
جيد	هيكل المقصورة - الحماية
جيد	النظام الكهربائي

المحرك

الكثروني	نظام الحقن
----------	------------



المعدات والآليات | تقويم المزادات

التسريبات	جيد
حالة زيت المحرك	جيد
الغامد - كاتم الصوت	جيد
دخان الغادم	طبيعي
طراز المحرك	C7.1
نظام تبريد المحرك	جيد
النفخ الداخلي	طبيعي
السيور - الفلاتر	جيد
سائل التبريد	جيد, مياه عادية

الفحص البصري الخارجي

الشاصيه - ذراع الرفع	جيد
غطاء المحرك	جيد
السلالم ومساند الايدي	جيد
حالة الطلاء	جيد
الموازن (الثقل الخلفي)	جيد
مصدات العجلات	جيد, الخلفي مفقود
الأضواء	جيد
البطاريات	جيد

ناقل الحركة

المحاور - الدفرنس	جيد
ناقل الحركة	جيد
قوة الدفع	جيد
اصوات ناقل الحركة	جيد
المفصل الرئيسي	جيد
نقل الحركة	نصف اتوماتيك

نظام الهيدروليك

تسريبات هيدروليكية	جيد, تسريب بسيط من خرطوم واحد
اسطوانة الرفع والامالة	جيد, يوجد لحام في برميل الاسطوانات
القيادة المدارية	جيد
اسطوانات التوجيه	جيد
مضخة الهيدروليك - الصمامات	جيد



شركة باندي لمزادات ش.ذ.م.م

دبي، صندوق بريد: 71530، دبي، الإمارات العربية المتحدة

هاتف: +97148861125

www.PlantAndEquipment.com

الاختبار المحدود وفحص الحركة

جيد	التشغيل والقيادة
جيد	نقل الحركة
جيد	الرفع الذاتي
جيد	نظام الكبح
جيد	اللعب المفصلي
جيد وفضاوة بسيطة في ثلاث دبابيس	دبابيس السطل
جيد	مساعد التوجيه

العدة

العرض 3000, الارتفاع 1450 العمق 1200 مم	السطل
جيد, لحام بسيط	حالة السطل
جيد	حافة السطل - حالة الأسنان
جيد	حالة الجوانب
جيد	القارنة

العجلات

-	الأمامي الأيمن
triangle 23.5R25	النوع - القياس - المنشأ
50%	العمر الافتراضي
جيد	ملاحظات الحالة
جيد, صامولة مفقودة	حواف المعدن - الصواميل
-	الأمامي الأيسر
triangle 23.5R25	النوع - القياس - المنشأ
70%	العمر الافتراضي
جيد	ملاحظات الحالة
جيد	حواف المعدن - الصواميل
-	الخلفي الأيمن
triangle 23.5R25	النوع - القياس - المنشأ
40%	العمر الافتراضي
جيد, قطع بسيط	ملاحظات الحالة
جيد	حواف المعدن - الصواميل
-	الخلفي الأيسر



المعدات والآليات | تقويم المزادات

triangle 23.5R25

60%

جيد, قطع بسيط

جيد

النوع - القياس - المنشأ

العمر الافتراضي

ملاحظات الحالة

حواف المعدن - الصواميل

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصريا .



شركة باندي لمزادات ش.ذ.م.م

دبي، صندوق بريد: 71530، دبي، الإمارات العربية المتحدة

هاتف: +97148861125

www.PlantAndEquipment.com