تقرير الفحص – 2015 كاتربيلر 966H

الموقع: Jeddah, أوكرانيا | رقم التعريف: ٣٧١١٢٠

المميزات الرئيسية والحالة

ملصق شهادة السلامة	لايوجد
آلة التكسير الأرضية	لايوجد
صمام التحكم في آلة التكسير	لايوحد
نظام تكييف الهواء	نعم
مسارات الضغط الأرضي المنخفض	لايوجد
دليل المشغل	لايوجد
ملصق الامتثال للانبعاثات	لايوجد
نظام التحكم في الدرجة	لايوجد
دليل أجزاء المعدات	لايوجد
نظام كات ون	لايوجد

المقصورة

المقعد – مساند الذراع	جيد
التحكم – عصي التحكم	جيد
العدادات – اضواء تحذيرية	جيد
مكيف الهواء	لا يبرد
هيكل المقصورة	جيد
الأبواب - الأغطية	جيد
حالة النوافذ	جيد
المرشات - الماسحات	جيد
سجادة أرضية	جيد

المحرك

نظام الحقن	الكتروني
طراز المحرك	CAT C9
الممانعات - التسريبات	جيد
حالة الزيت	جيد
العادم – كاتم الصوت	جيد
الدخان	طبيعي

شركة باندي لمزادات ش.ذ.م.م
دبي، صندوق بريد: 71530، دبي، الإمارات العربية المتحدة
هاتف: +97145808020
www.PlantAndEquipment.com

نظام التبريد	جيد,بحاجة تنظيف صدأ
النفخ الداخلي	طبيعي
الفلاتر – السيور	جيد
سائل التبريد	جيد,مياه عادية

الفحص البصري الخارجي

الأبواب – الأغطية – الراديتر	جيد
السلالم - المساعدات	جيد
الطلاء	جيد
مفاصل الشفرة	جيد
صفائح تغطية الجزء السفلي	جيد
محرك العزم النهائي	جيد
خزان الوقود – السقف – غطاء المحرك	جيد
الأضواء – البطاريات	جيد
عمود رفع محوري	جيد
اذرع دفع الشفرة	كسر بسيط في الذراع الايمن
مفاصل ووصلات الميلان	لايوجد

نظام الهيدروليك

تسريبات	جيد
اسطوانة الرفع الشفرة	جيد
اسطوانة رفع المحراث	لايوجد
رفع واملة الشفرة	جيد
اسطوانة تعديل الزاوية	لايوجد
اسطوانة زاوية المحراث	لايوجد

الاختبار الوظيفي والتشغيل

دبابيس إطار الدفع	جيد
دبابيس الشفرة	جيد
دبابيس المحراث	لايوجد
حالة شداد الجنزير	جيد
الرفع الذاتي	جيد
التوجيه	جيد
اختبار رفع وامالة الشفرة	جيد

دبابيس محوريه للهيكل السفلي	جيد
النظام الكهربائي	جيد
ناقل الحركة	جيد
نظام المكابح	جيد
محول عزم الدوران	جيد

الشفرة

قاعدة الشفرة	جيد
فاصلة الأحجار	جيد
حالة الشفرة من الامام	جيد
حالة الشفرة من الخلف	جيد

الجزء السفلي

الجزء الأيمن للجزء السفلي	-
البوشات	0.8
الجنزير	0.8
العجلة الأمامية	0.8
العجلة الخلفية	0.8
بكرات العربة	0.8
وصلات الجنزير	0.8
حالة المسنن	0.8
حالة البكرات العلوية	0.8
حالة البرميل	0.8
قياس المسار	0.8
الجزء الأيسر للجزء السفلي	-
البوشات	0.8
الجنزير	0.8
العجلة الأمامية	0.8
العجلة الخلفية	0.8
بكرات العربة	0.8
وصلات الجنزير	0.8
حالة المسنن	0.8
حالة البكرات العلوية	0.8
حالة البرميل	0.7

ابعاد الجنزير	W560, L 240, Grouser height 58 mm

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصريا .

شركة باندي لمزادات ش.ذ.م.م
دبي، صندوق بريد: 71530، دبي، الإمارات العربية المتحدة
هاتف: +97145808020
www.PlantAndEquipment.com