

## تقرير الفحص – 2015 كاتربيلر 966H

ساعات: ٦٥٩٠٠٠ | الموقع: Jeddah, السعودية | رقم التعريف: ٣٧١٧٢٨

### الميزات الرئيسية والحالة

Dan	ملصق شهادة السلامة
لا يوجد	صمام عدم رجوع هيدروليكي لليوم
لا يوجد	نظام البوم قابل للتعديل
لا يوجد	نظام التشحيم التلقائي
لا يوجد	صمام عدم رجوع هيدروليكي للذراع
لا يوجد	DPF نظام حماية البيئة
نعم	توصيلات هيدروليكية للمطرقة
لا يوجد	خطوط هيدروليكية للربط
لا يوجد	نظام البيئة AddBlue
لا يوجد	صفائح التثبيت
لا يوجد	زمور

### مقصورة القيادة

جيد	المقعد ومساند الذراع
جيد	باب الكابينة والأغطية
جيد	المفاتيح والمقود
لا يوجد مرايا, الزجاج الامامي الصغير بحاجة تبديل	النوافذ والمرايا
يعمل	الشاشة والمؤشرات
رسائل تحذير أي سي إم المحرك, فولتاج البطارية	أضواء اجهزة القياس والتحذير
لا يوجد	المرشات والماسحات
لا يعمل	تكييف الهواء\سخان
جيد, قطع بسيط	سجادة ارضية
جيد	هيكل الكابينة
جيد, بحاجة صيانة بسيطة	النظام الكهربائي

### المحرك

الالكتروني	نظام الحقن
3126B	طراز المحرك
جيد	حالة نظام التبريد



حالة الزيت	جيد
سائل التبريد	جيد، الماء العادي
العام وكاتم الصوت	جيد
الفلاتر والسيور	جيد
الدخان	طبيعي
النفخ الداخلي	طبيعي
الممانعات والتسريبات	جيد، تسريب زيت بسيط

## الفحص البصري الخارجي

الهيكل وجسم المعدة	صدع بسيط في اطار الالية
اغشية وصفائح	جيد
غطاء المحرك	مكسور
أبواب جانبية	جيد، صدع بسيط
سلام ومماسك الايدي	جيد
البوم	جيد، ملحوم
حالة المصدات والممشى	جيد
الذراع	جيد، ملحوم
الأضواء	لايوجد
البطاريات	جيد
حالة الاغطية الداخلية للكابينة	جيد
طلاء خارجي	جيد، معاد طلائه

## نظام الهيدروليك

تسريبات هيدروليكية	جيد، تسريبات بسيطة
إسطوانات البوم	يعمل، تسريب زيت بسيط من الاسطوانة اليمنى
مجموعة المضخة والصمامات	يعمل، ضعيف قليلا
إسطوانة السطل	يعمل
إسطوانة الذراع	يعمل
محرك الدوران	يعمل، تسريب بسيط

## اختبار وظيفي محدود

دبابيس البوم	جيد، فضفاض قليلا
الانزلاق الذاتي للاسطوانات	يعمل
دبوس الذراع	جيد، فضفاض قليلا



# المعدات والآليات | تقويم المزادات

جيد, صوت بسيط  
جيد, فضفاض قليلا  
يعمل  
يعمل  
يعمل, ضعيف قليلا

صوت مضخة الهيدروليك  
دبوس السطل  
محور الدوران  
اختبار الدوران والكبح  
قوة الدفع

## الأدوات

سطل حفر  
العرض 1300, الارتفاع 1200, العمق 950 mm  
كسر بسيط, ملحوم  
كسر بسيط, ملحوم  
لا يوجد  
لا يوجد  
لا يوجد

نوع الاداة  
المقاس  
حالة الاداة  
حالة القارنة  
نوع الاداة الثانية  
قياس  
الحالة

## <html>الهيكل السفلي العمر الافتراضي المتبقي مم</html>

60%	المحامل
40%	صفائح الجنزير
60%	الايذر
600mm	عرض الصفحة بال م م:
75mm	حجم الخطوة بال م م:
60%	بكرات الجنزير العلوية
60%	بكرات الجنزير السفلية
60%	مفصلات الجنزير
60%	أسنان الترس

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصريا .

